

Aktualisierung der Sicherheitssoftware für D-Link Router DIR-600

Für primacom-Kunden, die den D-Link Router DIR-600 Rev. B2 nutzen, wird nach Bekanntwerden von Sicherheitsmängeln ein Update der Firmware empfohlen, um weiterhin ohne Risiken im Netz aktiv sein zu können. Nach eingehender Prüfung stellt D-Link für das betroffene Gerätemodell ein neues Firmware-Update bereit. Alle wichtigen Informationen und die Anleitung zum Download des Patches für den DIR-600 und zur Installation möchten wir hiermit an Sie als Kunden weitergeben.

Das erforderliche Sicherheitspatch steht unter <ftp.dlink.de> im Verzeichnis @Sicherheitspatch sowie im Verzeichnis der jeweiligen Router-Modelle unter dem nachfolgenden Link zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass es in den jeweiligen ZIP-Archiven eine Anleitung als TXT und PDF zur Durchführung dieses Firmware-Updates gibt.

Für den **DIR-600 Rev. B2** finden Sie die neue Firmware 2.15b01 hier:

ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-600/driver_software/DIR-600_fw_revb12_215b01_ALL_de_20130206.zip

primacom ist bestrebt, Ihnen als Kunden ausschließlich Endgeräte anzubieten, die maximalen Sicherheitsanforderungen genügen. Über unseren Servicebereich stehen Ihnen jederzeit die aktuellsten Downloadversionen wichtiger Software zur Verfügung. Die Firma D-Link hat uns über aufgetretene Sicherheitslücken informiert und stellt nun die entsprechende aktualisierte Firmware zur Verfügung. Als Ihr Telekommunikationsanbieter empfehlen wir Ihnen, die Sicherheitseinstellungen umgehend zu aktualisieren und bitten für mögliche Unannehmlichkeiten um Verständnis.