Softwareupdate

20.12.2010

Receiver-Typ **Kaon HD-Festplattenreceiver**

Neue Softwareversions-Nr.: **302**

Zweck des Softwareupdates:

Probleme beim schnellen Vorwärtslauf:

Vereinzelt konnten Probleme bei der Nutzung des schnellen Vorwärtslaufs (vollständiges Blockieren des Receivers) auftreten. Dieses Problem wurde mit dem Softwareupdate behoben.

EPG-Daten-Verfügbarkeit:

Die Verfügbarkeit der EPG-Daten wurde verbessert, wodurch eine präzisere Programmierung der Aufnahmen möglich ist.

Audiodynamikbereich

Der Audiopegel am HDMI-Ausgang wurde um drei dB erhöht. Damit wird die Lautstärke und ebenfalls die Dynamik verbessert.

Durchführung des Updates:

Der HD-Festplattenreceiver lädt automatisch die neue Software wenn das Gerät in den Standby-Modus gestellt wird. Der Download beginnt wenn der Festplattenreceiver im Display „boot“ anzeigt. Wenn dann der Receiver wieder eingeschaltet wird, ist ein Fortschrittsbalken sichtbar.

Hinweis: Bei 97% und 99% bleibt der Download scheinbar stehen. Während diesen etwa sechs Minuten werden interne Prozesse durchgeführt. Der Receiver ist nicht blockiert. Der **gesamte Download** benötigt **ca. 17 Minuten**.