

Receiver-Typ

**Kaon HD-Digitalreceiver**

Neue  
Softwareversions-Nr.:

**302**

**Zweck des Softwareupdates:**

**EPG-Daten-Verfügbarkeit:**

Die Verfügbarkeit der EPG-Daten wurde verbessert.

**Audiodynamikbereich**

Der Audiopegel am HDMI-Ausgang wurde um drei dB erhöht. Damit wird die Lautstärke und ebenfalls die Dynamik verbessert.

**Durchführung des Updates:**

Der HD-Digitalreceiver lädt automatisch die neue Software wenn das Gerät in den Standby-Modus gestellt wird.

**Hinweis:** Bei 97% und 99% bleibt der Download scheinbar stehen. Während diesen etwa sechs Minuten werden interne Prozesse durchgeführt. Der Receiver ist nicht blockiert. Der **gesamte Download** benötigt **ca. 17 Minuten**.