

---

## 03.08.2011 **Softwareupdate für TechniStar K1**

Heute im Laufe des Vormittags ist ein Softwareupdate für den TechniStar K1 vorgesehen. Alle Receiver werden beim Einschalten eine entsprechende Benachrichtigung anzeigen.

Mit dem Softwareupdate werden folgende Probleme behoben:

- Diagnosebildschirm „Status“ Pegelanzeige jetzt korrekt
- Webinterface Umlaute werden jetzt korrekt angezeigt
- Tunertreiber wurde verbessert

folgende Funktionen sind hinzugekommen:

- Aufnahmefunktion für jugendgeschützte Programme
- schnellere Umschaltzeiten
- vollständige Unterstützung DVR-App für Apple iPad, iPhone und iPod touch

Aufgrund der Aufnahmefunktion für jugendgeschützte Programme besteht jetzt die Einschränkung das Aufnahmen die mit dem TechniStar K1 vorgenommen wurden nur über den TechniStar K1 angeschaut werden können. Siehe auch „Technisat Technistar K1 Infos August 2011 V1.6.pdf“

**Wie kann einfach festgestellt werden ob die neue Software geladen wurde?**

- Auf der Fernbedienung <Menü> drücken.
- Die <Pfeil nach unten> Taste drücken bis zu dem Menüpunkt <Einstellungen>.
- <OK> drücken
- Die <Pfeil nach unten> Taste drücken bis zu dem Menüpunkt <Systemkonfiguration>.
- <OK> drücken
- In der Signatur sollte jetzt „Jul 26 2011“ stehen, damit ist die aktuelle Software auf dem TechniStar K1 Installiert

**Wie kann das Update in den Receiver geladen werden?**

Das Softwareupdate für den TechniStar K1 wird im HFC-Netz, den volldigitalen und den harmonisierten Kopfstellen über DVB von uns bereitgestellt. Alle Netze die wir hier nicht erreichen, können das Softwareupdate über USB einspielen (Bereitstellung auf der primacom-Website [soft\\_2.46.25.2-1924c\\_technistar\\_k1.zip](#)).

## **Softwareupdate für Digit K3e**

Heute im Laufe des Vormittags ist ein Softwareupdate für den Digit K3e vorgesehen. Alle Receiver werden beim Einschalten eine entsprechende Benachrichtigung anzeigen.

Mit dem Softwareupdate werden folgende Probleme behoben:

- Beim Einschalten eines jugendgeschützten Programms, konnte erst nach Eingabe der Jugendschutz PIN weitergeschaltet werden. Dieses Verhalten wurde in der neuen Software behoben.
- Nach einem Werksreset ist jetzt die Auto Standby Funktion auf 3h voreingestellt. (Vorgabe EU Richtlinie)
- Das alte primacom Logo wurde mit dem aktuellen Logo getauscht.

**Wie kann einfach festgestellt werden ob die neue Software geladen wurde?**

- Auf der Fernbedienung <Menü> drücken.
- Die <Pfeil nach unten> Taste drücken bis zu dem Menüpunkt <Einstellungen>.
- <OK> drücken
- Die <Pfeil nach unten> Taste drücken bis zu dem Menüpunkt <Systemkonfiguration>.
- <OK> drücken
- In der Signatur sollte jetzt „May 12 2011“ stehen damit ist die aktuelle Software auf dem Digit K3e Installiert

**Wie kann das Update in den Receiver geladen werden?**

Das Softwareupdate für den Digit K3e wird im HFC-Netz, den volldigitalen und den harmonisierten Kopfstellen über DVB von uns bereitgestellt.