

Softwareupdate TechniStar K1

03.08.2011

Receiver-Typ	Technisat TechniStar K1
Neue Softwareversions-Nr.	2.46.25.2(1924c) Jul 26 2011, 07:54:05

Mit dem Softwareupdate werden folgende Probleme behoben:

- Diagnosebildschirm „Status“ Pegelanzeige jetzt korrekt
- Webinterface Umlaute werden jetzt korrekt angezeigt
- Tunertreiber wurde verbessert

Folgende Funktionen sind hinzugekommen:

- Aufnahmefunktion für jugendgeschützte Programme
- schnellere Umschaltzeiten
- vollständige Unterstützung DVR-App für Apple iPad, iPhone und iPod touch

Wie kann einfach festgestellt werden ob die neue Software geladen wurde?

- Auf der Fernbedienung <Menü> drücken.
- Die <Pfeil nach unten> Taste drücken bis zu dem Menüpunkt <Einstellungen>.
- <OK> drücken
- Die <Pfeil nach unten> Taste drücken bis zu dem Menüpunkt <Systemkonfiguration>.
- <OK> drücken
- In der Signatur sollte jetzt „Jul 26 2011“ stehen, damit ist die aktuelle Software auf dem TechniStar K1 installiert

Wie kann das Update in den Receiver geladen werden?

Das Softwareupdate für den TechniStar K1 wird über DVB von primacom bereitgestellt und installiert sich selbständig auf Ihrem Gerät. Darüber hinaus finden Sie das Update ebenfalls auf www.primacom.de im Servicebereich.