

Softwareupdate HD-Digitalreceiver PVRready

19.06.2012

Receiver-Typ	HD-Digitalreceiver PVRready (Technisat TechniStar K1)
Neue Softwareversions-Nr.	2.46.25.3(2074a)
Datum	Mar 16 2012, 11:07:41

Mit dem Softwareupdate werden folgende Probleme behoben:

- Anpassung Jugendschutz-Anzeige bei Bediensprache Englisch
- Unterstützung für neue Tuner Hardware
- Allgemeine Verbesserungen

Wie kann einfach festgestellt werden ob die neue Software geladen wurde?

- Auf der Fernbedienung <Menü> drücken.
- Die <Pfeil nach unten> Taste drücken bis zu dem Menüpunkt <Einstellungen>.
- <OK> drücken.
- Die <Pfeil nach unten> Taste drücken bis zu dem Menüpunkt <Systemkonfiguration>.
- <OK> drücken .
- In der Signatur sollte jetzt „Mar 16 2012“ stehen, damit ist die aktuelle Software auf dem HD-Digitalreceiver PVRready (TechniStar K1) installiert.

Wie kann das Update in den Receiver geladen werden?

Das Softwareupdate für den HD-Digitalreceiver PVRready (TechniStar K1) wird über DVB von primacom bereitgestellt und installiert sich selbständig auf Ihrem Gerät. Darüber hinaus finden Sie das Update ebenfalls auf www.primacom.de im Servicebereich.